



Barredoras Motorizadas

- 1** Operadores de barredoras motorizadas deben de ser adecuadamente entrenados.
 - El tambor del cepillo se mueve en sentido contrario, por lo cual antes de iniciar la escoba estén preparados para el **empuje hacia atrás** del tambor del cepillo.
- 2** Barredoras más nuevas usan **ruedas motorizadas** para ayudar a mover la unidad hacia adelante, lo que ayuda a contrarrestar el movimiento hacia atrás del tambor de cepillo. Sin embargo, la unidad aún puede ser empujada hacia atrás por el tambor si las ruedas no están tocando el suelo.
- 3** Obviamente, hay un número de peligros asociados con esta máquina.
 - El mayor peligro es el borde del techo. La protección de caídas siempre debe ser seguida, y el operador de la barredora debe tener en mente su posición en relación con el borde.
 - Barredoras motorizadas hecha hacia arriba **pedras sueltas y escombros**, por lo que el operador y todos en la zona deben usar gafas de seguridad. Las mascarillas de polvo o respiradores con media mascarilla también pueden ser efectivas para el polvo.
 - El operado debe tener cuidado de no **dirigir la barredora** en la dirección de otros trabajadores.
 - El operador siempre debe apagar el **motor** y dejar que se enfríe completamente antes de recargar con combustible.
- 4** Los dos mayores peligros que resultan del uso de barredoras son las caídas y las lesiones en los ojos. El operador de la barredora debe ser entrenado a fondo para evitar estos riesgos mediante la comprensión de la operación segura de la barredora.

Consejos de Entrenamiento de Barredoras Motorizadas

- Trate de tener una barredora motorizada disponible para la demostración.
- Demuestre como se siente el uso de una escoba a la cuadrilla.
- Muéstrela a los empleados como la barredora hecha hacia arriba piedras y escombros.
- Utilice las instrucciones de funcionamiento del fabricante para entrenar adecuadamente a los trabajadores.

Notas:

Fecha

Firma del Presentador

Temas Adicionales Hablados: _____

TODOS LOS CONCURRENTES DEBEN FIRMAR

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

© NRCA Reprint permission granted to Jorge Joya at ROOFCORP. No further reproductions authorized. Apr 26, 2018.